
Alarma
Extinguidor
Usted está aquí
Edificio 2
Responsable de inmueble:
Carlos Illescas Moterroso
Jefe de piso:
Susana Santiago Pérez
Edificio 1
Responsable de inmueble:
Ma. Guadalupe Ponce Vélez
Jefe de piso:
Ignacio Palomar Morales
Edificio 3
Responsable de inmueble:
Patricia Gómez López
Jefe de piso:
Patricia Gómez López
Edificio 4
Responsable de inmueble:
Alfredo Landa Herrera
Jefe de piso:
Jorge Malváez Lucas
L. de Limnología
L. de Dinámica de Poblaciones de Peces
L. de Zooplancton
L. de Zooplancton
L. de Biotecnología Acuícola
L. de Oceanografía Física
Cubículo
USATIC
UNINMAR
Bodega de Residuos
Bodega
DGTIC
23 m cuadr
11 m cuadr
L. de Química Acuática
L. de Recursos Microbianos
L. de Físico - Química
Oficina de Instrumentación Oceanográfica
L. de Parasitología Marina
L. de Ecología de Pesquerías
L. de Diversidad y Ecología de Fitoplancton
L. de Taxonomía y Sistemática de Esponjas Marinas
UPS
Cuarto de Lavado
L. de Ictiología y Ecología Estuarina
Colección Ictiológica
Jardín Central
Cocina
Sala C
Sala de Usos Múltiples
PUNTO DE REUNIÓN
SALIDA DE EMERGENCIA